



WYMIENIĆ USZKODZONE CEGŁY A SPOINY WYPEŁNIĆ ZAPRAWĄ WAPIENNĄ